


Ersatzteilliste für Bubble King® 2000 Abschäumerpumpe
Für alle Bubble King® 2000 Eiweißabschäumerpumpen intern / hochliegend

v1.0

DEU





Bubble King® 2000 Eiweißabschäumerpumpe	Artikel Nr. 113/x-1		664,00 €
	Ersatzteilliste	Art.Nr. (110V)	(230V)
Abschäumerpumpe BK 2000 komplett / hochliegend	113/1-1	113/2-1	664,00 €
Antriebsmotor BK 2000 mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)	138/1-1	138/2-1	352,00 €
Pumpenkopf PVC weiß mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)	250	250	195,20 €
Laufraeinheit komplett mit Metallachse	125/1-3	125/2-3	205,00 €
Gleitlagerbuchse mit O-Ring 1 Stück	155	155	6,50 €
Titanschrauben für Pumpenkopf 4 Stück	183	183	25,60 €
Titanschrauben für Motorblock 4 Stück	183-1	183-1	11,70 €
Standsockel hochliegend PVC weiß	150-1	150-1	112,00 €
AKB Schlauchstück Ø 8mm rot	295	295	4,00 €
Düsen - Basisteil intern mit Ozonanschluß	284	284	16,80 €
Schraubdüse 22mm	288	288	18,30 €
Silikonschlauch-Stück 32mm 75mm lang	296	296	7,85 €
Gummifüße 4 Stück	180	180	4,00 €
Silikonschlauch 9x3mm (Preis pro Meter)	185	185	18,50 €
Silikon Dichtung für Pumpenkopf 90x2,5mm	169	169	5,10 €
Silikon Dichtung für Motorblock 82x4mm	170	170	4,45 €

Zubehör	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Zusatzschalldämpfer Ø 63mm	999	999	32,00 €
Halterung Ø 63mm für Decken- oder Wandmontage	930-63	930-63	6,50 €
Schalldämpfer - Innenteil	294-1	294-1	5,90 €
Silikonfett Tube 6g	030/6	030/6	2,50 €
Silikonfett Tube 25g	030/25	030/25	7,50 €

Zubehör



Zusatzschalldämpfer Ø 63mm
999 32,00 €

Zubehör



Halterung Ø 63mm für Decken- oder Wandmontage
930-63 6,50 €

Zubehör



Schalldämpfer - Innenteil
294-1 5,90 €

Zubehör



Silikonfett Tube 6g
030-6 2,50 €

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.



Since 1986




Bubble King® 2000 Eiweißabschäumerpumpe

Artikel Nr. 113/x-1

664,00 €

Ersatzteil



Abschäumerpumpe BK2000
komplett / hochliegend

113/x-1 664,00 €


Ersatzteil



Antriebsmotor BK 2000
mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)

138/x-1 352,00 €

Ersatzteil



Pumpenkopf PVC weiß
mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)

250 195,20 €

Ersatzteil



Laufrolleinheit komplett
mit Metallachse

125/x-3 205,00 €

Ersatzteil



Gleitlagerbuchse
mit O-Ring

155 6,50 €

Ersatzteil



Titanschrauben
für Pumpenkopf 4 Stück

183 25,60 €

Ersatzteil



Titanschrauben
für Motorblock 4 Stück

183-1 11,70 €

Ersatzteil



Standsockel hochliegend
PVC weiß

150-1 112,00 €

Ersatzteil



AKB Schlauchstück
Ø 8mm rot

295 4,00 €

Ersatzteil



Düsen - Basisteil intern
mit Ozonanschluß

284 16,80 €

Ersatzteil



Schraubdüse 22mm

288 18,30 €

Ersatzteil



Silikonschlauch-Stück
32mm 75mm lang

296 7,85 €

Ersatzteil



Gummifüße 4 Stück

180 4,00 €


Ersatzteil



Silikonschlauch 9x3mm
(Preis pro Meter)

185 18,50 €


Ersatzteil



Silikon Dichtung für
Pumpenkopf 90x2,5mm

169 5,10 €

Ersatzteil



Silikon Dichtung für
Motorblock 82x4mm

170 4,45 €

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.


Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.



Bubble King® 2000 Eiweißabschäumerpumpe

Artikel Nr. 113/x-1

664,00 €



Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.