



Since 1986




Ersatzteilliste für Mini Bubble King® 1500 Slave-Abschäumerpumpe

Für alle Bubble King® Supermarin 300 Eiweißabschäumer mit MBK 1500 Slave Pumpen intern

vs15

DEU



Eiweißabschäumerpumpe Mini Bubble King 1500 Slave Artikel Nr. 118/x-A 579,60 €

Ersatzteilliste	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Silikonschlauch-Stück 32mm 75mm lang	296	296	8,25 €
Gummifüße 4 Stück	180	180	4,20 €
Silikonschlauch 9x3mm (Preis pro Meter)	185	185	19,42 €
Abschäumerpumpe MBK 1500 komplett	118/1-A	118/2-A	579,60 €
Antriebsmotor MBK 1500 mit AKB (Anti-Kalk-Bypass)	139/1	139/2	184,80 €
Pumpenkopf MBK 1500 PVC weiß mit AKB	245	245	151,20 €
Steckdüse für Slave Pumpe MBK 1500	279	279	24,36 €
Laufraeinheit MBK 1500 komplett mit Metallachse	125/1-5	125/2-5	151,20 €
Gleitlagerbuchse mit O-Ring 1 Stück	155	155	6,82 €
Titanschrauben für Pumpenkopf MBK1500 3 Stück	183-3	183-3	12,60 €
Silikon Dichtung 65 x 4mm Pumpenkopf MBK 1500	171	171	4,20 €
AKB Schlauchstück Ø 8mm rot	295	295	4,20 €

Zubehör	Art.Nr. (110V)	(230V)	Preis
Silikonfett Tube 6g	030/6	030/6	2,62 €
Silikonfett Tube 25g	030/25	030/25	7,87 €

Zubehör



Silikonfett Tube 6g
030-6

Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de. Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.

Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.

Eiweißabschäumerpumpe Mini Bubble King 1500 Slave Artikel Nr. 118/x-A

Bitte das **x** durch die entsprechende Nummer für die Stromspannung 110/230Volt ersetzen.

 <p>Ersatzteil</p>	 <p>Ersatzteil</p>	 <p>Ersatzteil</p>	 <p>Ersatzteil</p>
Silikonschlauch-Stück 32mm 75mm lang 296	Gummifüße 4 Stück 180	Silikonschlauch 9x3mm (Preis pro Meter) 185	Abschäumerpumpe MBK 1500 komplett 118/x-A
 <p>Ersatzteil</p>	 <p>Ersatzteil</p>	 <p>Ersatzteil</p>	 <p>Ersatzteil</p>
Antriebsmotor MBK 1500 139/x	Pumpenkopf PVC weiß 245	Steckdüse für Slave Pumpe MBK 1500 279	Laufraedereinheit komplett mit Metallachse MBK1500 125/x-5
 <p>Ersatzteil</p>	 <p>Ersatzteil</p>	 <p>Ersatzteil</p>	 <p>Ersatzteil</p>
Gleitlagerbuchse mit O-Ring 155	Titanschrauben f. Pumpen- kopf MBK 1500 3Stück 183-3	Silikon Dichtung 65 x 4mm für Pumpenkopf MBK 1500 171	AKB Schlauchstück Ø 8mm rot 295

Eiweißabschäumerpumpe Mini Bubble King 1500 Slave Artikel Nr. 118/x-A

Bitte das x durch die entsprechende Nummer für die Stromspannung 110/230Volt ersetzen.

